

<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		Šulinio (Įrenginio pavadinimas) <u>Kuliacija</u> (Gatvė)		Nr. <u>(21) 142</u> KORTELE <u>111-C-8</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)			PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis						
	Horizontalinis					
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>3</u>..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650	<u>109.91</u>	<u>109.91</u>	Ar yra vandens?
Žemė		<u>0.0</u>	<u>109.91</u>	<u>109.91</u>	<u>109.91</u>	Ar yra dujų?
Sienos		bet.	<u>1000</u>	<u>1.61</u>	<u>108.55</u>	Pastabos
Dūgnas		bet.	<u>1000</u>	<u>1.61</u>	<u>108.55</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	300	Viršus Apačia	<u>1.84</u> <u>108.57</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>41-31-5070</u> Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 19<u>92</u> m. <u>01</u> mėn. <u>01</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	300	Viršus Apačia	<u>1.87</u> <u>108.04</u>	
	Nr. 3	kit	150	Viršus Apačia	<u>1.84</u> <u>108.01</u>	
	Nr. 4	kit	100	Viršus Apačia	<u>1.57</u> <u>108.53</u>	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		