



Praeinamojo kolektoriaus kamery Nr. (III) 142^a KORTELE III-C-8
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1991 Vilnius Kalvarijų
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:

Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst. nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės <u>kopėjos</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		110.86	
Žemė			0.0	110.86	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus
Dugnas	bet.	4.00 x 4.00	3.39	107.47	2)
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst. nuo dugno m	
1	1-2	silum.	ket.	170. 170	
	3	vand.	ket.	200	
	4-5	vand.	ket.	100. 100	
2	1-2	silum.	ket.	170. 170	
	3	vand.	ket.	200	
	4-5	vand.	ket.	100. 100	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01-3/5070</u>
					Sudarė <u>Singis</u> <u>Sp</u> (pavardė) (parašas)
					Patikrino <u>...</u> <u>...</u> (pavardė) (parašas)
					1992m. <u>01</u> mėn. <u>...</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)

128

A