

Vandentiekio
(Komunikacija)

kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (2) 162^b KORTELE

Vilnius
(Miestas)


Žalgirio
(Gatvė)

111-C-8
(Planšeto numeracija)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės metal. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		650		108.53	
Žemė	asfalt		0.00	108.53	Ar yra vandens?
Sienos	plytų				Ar yra dujų?
Dugnas	plytų	2.35 x 2.00	2.32	106.21	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	400	plienas	Viršus 1.43 Apačia	107.10
	Nr. 2	400	plienas	Viršus 1.43 Apačia	107.10
	Nr. 3	150	ketinis	Viršus 1.72 Apačia	106.81
	Nr. 4	150	ketinis	Viršus 1.72 Apačia	106.81
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7	119		Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 0132231/1
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1998 m. 02. mėn 25 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)