


Eksperimento Nr. (11) 73 KORTELE		3874
(Įrenginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
1973	Vilnius	Giedraičių
(Įrenginio pastatymo metal)	(Miestas)	(Gatvė)



SULINIO PLOVIAI:

(Matmenys duoti cm)

Vertikalinis:



Horizontalinis:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	Spizius	650		114.78
Zemė	žem.		00	114.78
Sienos	bet.			
Dugnas	bet	1000		

Lipynės ... 5 ...
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ...

Ar yra dujų? ...

...

...

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 01-3/317.

Sudarė (P.P.) - Potkouskas
(parašas) (pavardė)Patikrino (P.P.) - Ivonovicius
(parašas) (pavardė)

1973 m. XII mėn. ... d.

(Kortelės sudarymo data)

Vamzdžiai

Nr. 1	asboc	200	Viršus Apačia	3.71	111.37
Nr. 2	asboc.	200	Viršus Apačia	3.71	111.37
Nr. 3	asboc.	150	Viršus Apačia	3.34	111.44
Nr. 4			Viršus Apačia		
Nr. 5			Viršus Apačia		
Nr. 6			Viršus Apačia		
Nr. 7			Viršus Apačia		