







KF		šulinio		Nr. (29) 245		KORTELE		
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)						
Vilnius		Zolginu				111-C-8		
(Miestas)		(Gatvė)				(Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS				
Vertikalinis								
								
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 3 (Medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket.	650		108.65	Ar yra vandens?		
Žemė				0.0	108.65	Ar yra dujų?		
Sienos		bet.				Paatobos		
Dugnas		bet.	1000	1.93	106.72			
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	300	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
				Apačia	2.30	106.35	Objekto Nr. 01.3/20.14.	
	Nr. 2	bet	300	Viršus				
				Apačia	2.35	106.31	Sudarė (parašas) (pavardė)	
	Nr. 3	bet	300	Viršus				
				Apačia	2.00	105.61	Patikrino (parašas) (pavardė)	
	Nr. 4	pvc	160	Viršus				
			Apačia	1.98	106.73	1992 m. 01. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)		
Nr. 5			Viršus					
			Apačia					
Nr. 6			Viršus					
			Apačia					
Nr. 7			Viršus					
			Apačia					

14

2013-04-26