

<u>Feteline L.</u> (Komunikacija)	<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>10</u>) 196 KORTELE	<u>387/111-C-8</u> (Planšeto nomenklatura)
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Žalgirio</u> (Gatvė)		

ŠULINIO PIŪVIŲ (Matmenys duoti m)

(0.8)

10.40)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	0.65		108.62	
Žemė		asfal		0.00	108.62	Ar yra vandens?
Sienos		beton.				Ar yra dujų?
Dugnas		beton.	100	208	106.54	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	300	Viršus Apačia 235	106.27	
	Nr. 2	bet	300	Viršus Apačia 235	106.27	
	Nr. 3	ker	150	Viršus Apačia 208	106.54	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 5			Viršus Apačia		Objekto Nr. 51-31.12.63...
	Nr. 6			Viršus Apačia		Sudarė <u>KRČ</u> <u>Petravskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		Patikrino <u>of. J. J. J.</u> (parašas) (pavardė)
						1978. m. ... IV. mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)