



Vandentiekio žulinys
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vienis Giedraičių
(Miestas) (Gatvė)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis



Horizontalinis




Nr. (6) 45 KORTELE

3814 III-C-8

(Planšeto nomenklatura)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Apsauga nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	<u>kietas</u>	<u>0.65</u>		<u>112.31</u>	<u>4</u> (Medžiaga, kiekis)
Žemė	<u>gr.</u>		<u>0.00</u>	<u>112.31</u>	Ar yra vandens? <u>-</u>
Sienos	<u>bet.</u>				Ar yra dujų? <u>-</u>
Dugnas	<u>bet.</u>	<u>2.05 x 1.56</u>	<u>2.50</u>	<u>109.81</u>	Pastabos <u>-</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>kietas</u>	<u>150</u>	<u>1.83</u>	<u>110.48</u>
	Nr. 2	<u>-II-</u>	<u>150</u>	<u>1.83</u>	<u>110.48</u>
	Nr. 3	<u>-II-</u>	<u>50</u>	<u>1.86</u>	<u>110.45</u>
	Nr. 4	<u>-II-</u>	<u>100</u>	<u>1.85</u>	<u>110.46</u>
	Nr. 5				
	Nr. 6				
	Nr. 7				
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01-3/1106</u>
					Sudarė <u>P. Palčauskas</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Alvydas Šturmavicius</u> (parašas) (pavardė)
					1976 m. <u>VI</u> mėn. <u>24</u> d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)