

Buitinės nuotekos kolektoriaus kamera
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)

Nr. (-) 131 KORTELĖ
111-C-9



Vilnius
(Miestas)

Linkmenų
(Gatvė)

76/32-0108
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės 17 met. (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650			107.91		
Žemė				0		107.91	Ar yra vandens? nėra	
Sienos		bet.					Ar yra dujų? nėra	
Dugnas		bet.	2600x2100	5.57		102.34	Pastabos: nėra	
Vamzdžiai	Nr.1	Bet.	1000	Viršus			1 kryptis apsaug.vamzdyje Pln. d500	
				Apačia	6.82	101.09		
	Nr.2	Bet.	1000	Viršus			X=6063625.30 Y=581838.51	
				Apačia	6.83	101.08		
	Nr.3	PP	315	Viršus			Aukščių sistema– LAS07	
				Apačia	6.32	101.59		
	Nr.4			Viršus			A. Diskos I.Į.	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Objekto Nr. 182407	
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			Sudarė	A. DISKA (parašas) (pavardė)
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			Patikrino	(parašas) (pavardė)
				Apačia				
	Nr.8			Viršus			2020–05 (kortelės sudarymo data)	
				Apačia				