

182

ITI Nr. 91

Vandentiekio kamera
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)



Nr. () 122 KORTELE

Vilnius Livkmenų
(Miestas) (Gatvė)

3737 III-C-9
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 5 metal. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketin	0.65		108.59	Ar yra vandens? Ar yra dujų?
Žemė	žvyr.		0.00	108.59	Pastabos
Sienos	plytų				
Dūgnas	plytų	2.33 x 2.00	2.65	105.94	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	150	Viršus 2.25 Apačia 106.34	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ket.	150	Viršus 2.25 Apačia 106.34	
	Nr. 3	PE	40	Viršus 2.25 Apačia 106.34	Objekto Nr. 01-3/2295.
	Nr. 4	ketin	100	Viršus 2.25 Apačia 106.34	
	Nr. 5			Viršus Apačia	Sudarė K. Petruševskas (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)
					1981. m. geg. mėn. (q.d.) (Įrenginio tyrinėjimo data)