

5

1939 ITI Nr. 91^a

<u>FK</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		Šulinio (Įrenginio pavadinimas) <u>Linkmenų grė</u> (Gatvė)		Nr. <u>(11) 133^a</u> KORTELE <u>3737-III-C-9</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS				
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 7 ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650	109,39	109,39	Ar yra vandens?
Žemė		bet.	1000	2,48	106,91	Ar yra dujų?
Sienos		bet.	1000	2,48	106,91	Pastabos
Dugnas		bet.	1000	2,48	106,91	
Vamzdžiai	Nr. 1	a/c	150	Viršus Apačia 2,54	106,85	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekt. Nr. <u>05-3.35.02.</u> Sudarė <u>Čiurlis Giedys</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Alm...</u> (parašas) (pavardė) 1936 m. mėn. 21 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	pl	200	Viršus Apačia 2,61	106,78	
	Nr. 4	a/c	150	Viršus Apačia 2,60	106,79	
	Nr. 3	ker	150	Viršus Apačia 2,61	106,78	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		