195[illegible] ITI Nr. 91

Fekalinė k. _____ Nr.(___) 1312 **KORTELĖ**

(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)

Nilrma, Linkmenų 3737 III-C-9

(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ketui	0.65			109.24
Žemė		gr.		0.0		109.24
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	1.00	4.40		104.80
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus		
				Apačia	4.51	104.73
	Nr. 2	ker.	200	Viršus		
				Apačia	4.52	104.72
	Nr. 3	ketui	100	Viršus		
				Apačia	3.25	105.99
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės .....7. metal.....
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....-.....

Ar yra dujų? .....-.....

Pastabos .....

.....

.....

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 4-3/2096

Sudarė [signature] (parašas) Petrauskas (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1971. m. 04 mėn. 28 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)