



3737 111-C-9

Forma T. №-1

Šul. №№ 235	Kanalizacija	Rajonas Gatvė: <i>Lubomirskos</i>	Užsakymo № <i>141</i>	19 <i>61</i> m.	Vilnius																			
Šulinio brėžinys Mt: 25; Ml: 50		<table border="1"> <tr> <th colspan="5">Altitudės</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Dangtis</th> <th colspan="2">Grioveliai</th> <th colspan="2">Vamzdis</th> </tr> <tr> <th>įėjimas</th> <th>išėjimas</th> <th>prijung. №</th> <th>prijung. №</th> </tr> <tr> <td>108,81</td> <td>108,84</td> <td>103,83</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Altitudės					Dangtis	Grioveliai		Vamzdis		įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №	108,81	108,84	103,83			PRIRIŠIMAS	
Altitudės																								
Dangtis	Grioveliai		Vamzdis																					
	įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №																				
108,81	108,84	103,83																						
																								
APRAŠYMAS																								
Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI																						
Dangtis <i>betonas</i>	Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.																			
Stenos <i>betono</i>	d.	medž.	d.	medž.	d. medž.																			
Dugnas <i>betono</i>	150	ker	150	ker																				
Lipynės <i>3</i>	Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius																							
Esamo vandens kiekis	Objektas:																							
Esamų dujų kiekis	Invent. №	Sk. viršininkas																						
Šulinys pastatytas 19 m.	Data	Sk. vyr. inžinierius																						
		Vykde		<i>E. Guobine</i>																				
		Braižė																						
		Tikrinio																						