

Šul. № ⁽⁹⁾ 41	Kanalizacija	Rajonas Gatvė: <i>diškurėnų</i>	Užsakymo №: <i>---</i>	19 m.	Vilnius					
Šulinio brėžinys M1:26; M1:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS						
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis					
			jėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №				
		102.21	104.51	104.53	104.64					
		<i>diškurėnų 9.51</i> <i>22.62</i> <i>11.02</i> <i>36.07</i> <i>konkretas</i>								
		APRAŠYMAS								
Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI								
Dangtis <i>betonas</i>		Iėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.		
Sienos <i>betonas</i>		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	
Dugnas <i>betonas</i>		150	<i>ker</i>	150	<i>ker</i>	<i>ker</i>	<i>200</i>			
Lipynės <i>6</i>		Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius								
Esamo vandens kiekis		Objektas: <i>diškurėnų 9.51 vandens šulinio vairo išmontavimas</i>								
Esamų dujų kiekis		Invent. №	Sk. viršininkas		Sk. vyr. inžinierius					
Šulinys pastatytas 19 m.		Data	Vykde		<i>E. Guobini</i>					
			Braizė							
			Tikrino							