

КАРТОЧКА

F Kanalizacija

6

№ 912  
519

Vilnius

(город)

Lukmens

(улица)


3737 III-C-9

(номенклатура плана)


Разрезы колодца:

Вертикальный:

Схема привязки:



Горизонтальный:



Примечания

Размеры даны в м

| Название                      | материал | Диаметр в мм | Расстояние от кр. (в м) | Высотн. отметки | Скобы                        |
|-------------------------------|----------|--------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|
| Крышка                        | мет      | 0,65         |                         | 107,70          | Корёйер (материал, колич.)   |
| Земля                         | грунт    |              |                         |                 | Наличие воды —               |
| Стены                         | бет      |              |                         |                 | Наличие газа —               |
| Дно                           | бет      | 1,0          | 333                     | 104,37          |                              |
| Трубы                         | № 1      | Кет          | 125                     | Верх            |                              |
|                               |          |              |                         | Низ             | 354 104,16                   |
|                               | № 2      | Кет          | 125                     | Верх            |                              |
|                               |          |              |                         | Низ             | 357 104,13                   |
|                               | № 3      |              |                         | Верх            |                              |
|                               |          |              |                         | Низ             |                              |
|                               | № 4      |              |                         | Верх            |                              |
|                               |          |              |                         | Низ             |                              |
|                               | № 5      |              |                         | Верх            |                              |
|                               |          |              |                         | Низ             |                              |
|                               | № 6      |              |                         | Верх            |                              |
|                               |          |              |                         | Низ             |                              |
|                               | № 7      |              |                         | Верх            |                              |
|                               |          |              |                         | Низ             |                              |
| ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ |          |              |                         |                 | Объект № 01-3/852            |
| Составил                      |          |              |                         |                 | Подпись: Подпись             |
| Проверил                      |          |              |                         |                 | Подпись: Подпись             |
| 23 IX 1975 г.                 |          |              |                         |                 | (дата обследования, колодца) |