

(Kommandanten)

Vilnius

(Signature)

Šuliny's

(Izvingtie pavadināmas)

Linkmenų g.

(Contd.)


Nr. (-) 92a KORTELE

111-C-9(76/32-0108)


(Planta non nociva)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavedinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Atitūdis
Dangtis		bet.	650			107.66
Žemė		Asfaltas				107.66
Sienos		Bet.				
Dugnas		Bet.	1500	4.57		103.12
Varnmedžiag	Nr.1	PVC	160	Viršus		
				Apečia	3.82	103.87
	Nr.2	PVC	160	Viršus		
				Apečia	4.88	102.81
	Nr.3			Viršus		
				Apečia		
	Nr.4			Viršus		
				Apečia		
	Nr.5			Viršus		
				Apečia		
	Nr.6			Viršus		
				Apečia		
	Nr.7			Viršus		
				Apečia		
	Nr.8			Viršus		
				Apečia		

Lipnybė _____ 16

Ar yra vanduo? _____

Ar yra dujų? _____

Pastaba _____

Koordinatės X= 8063677.45

Y= 581964.04

GEOTECHA

Objekto Nr.: _____

Sudarė		Tomas Vaitelis
	Pardavė	V.Pavardė
Patikrino		D. Šimaneckas 16KV-057
	Pardavė	V.Pavardė

2015-09-29

(priglauso tyrimo data)