


<u>Fekalinė</u> (Komunikacija)		<u>Kanal</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>11</u>) - <u>111a</u>		KORTELĖ	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Eidukėvičiaus</u> (Gatvė)		<u>III-D-10 3819</u> (Planšeto nomenklatura)			


ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

(0)
(0,26)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 10 metr (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketin	065		109.57	
Žemė		grunt		0.00	109.57	Ar yra vandens?
Sienos		beton				Ar yra dujų?
Dugnas		beton	100	335	106.22	Paatobos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia 350	106.07	
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia 355	106.02	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 3	ketur	100	Viršus Apačia 348	106.09	
	Nr. 4	ketin	100	Viršus Apačia 348	106.09	Objekto Nr. 01-31/96.2..
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>Kačins Petras</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>Alivis</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		1981. m. 12. mėn. V. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)