




Korteles Nr. (F1-5)141b

111 D-10 76/32 - 0113

Planseto nomenklatura

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudes	Lipynės 14				
Dangtis		ket.	0.65			109.65	Medžiaga, kiekis				
Žeme							Ar yra vandens?				
Sienos		bet.					Ar yra dujų?				
Dugnas		bet.	1500				Pastabos:				
Vamzdžiai	Nr.1	pvc	300	Viršus			UAB"GEODEZINIAI IR TOPOGRAFINIAI DARBAI"				
				Apačia	4.15	105.50					
	Nr.2	pvc	300	Viršus							
				Apačia	4.17	105.48					
	Nr.3	pvc	200	Viršus							
				Apačia	3.52	106.13					
									Objektas: G-0958/3		
									Sudare		V. Janušis
									Patikrino		
						parašas (pavarde)					
						2011m.04.... men. d. tyrinejimo data					