

<u>Vandentiekio kamera</u>		Nr. (28) <u>43</u> KORTELE	
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)		
<u>Vilnius</u>	<u>Eirolukevičiaus</u>	<u>III-D-10 3819</u>	
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kopijos (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketin	0.65		110.20	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Žemė		grunt		0.00	110.20	
Sienos		beton				
Dugnas		beton	1.64 x 2.10	2.25	107.95	
Vamzdžiai	Nr. 1	ketin	100	Viršus 1.85 Apačia	108.35	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-31.1960..</u> Sudarė <u>K. Petras Petruškevičius</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 1981. m. ... 12 ... mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ketin.	100	Viršus 1.85 Apačia	108.35	
	Nr. 3	plien	100	Viršus 1.85 Apačia	108.35	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		