



<u>Vandentiekio kamera</u>		Nr. (28) <u>143</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)	
<u>Vilnius</u>		<u>Eirolukevičiaus</u>	
(Miestas)		(Gatvė)	
		<u>III-D-10' 3819</u>	
		(Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kopijos (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketin	0.65		110.20	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Žemė		grunt		0.00	110.20	
Sienos		beton				
Dugnas		beton	1.64 x 2.10	2.25	107.95	
Vamzdžiai	Nr. 1	ketin	100	Viršus 1.85 Apačia	108.35	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-31.1960..</u> Sudarė <u>Petrus Petruskas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 1981. m. ... 12 ... mėn. ... 4 d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ketin.	100	Viršus 1.85 Apačia	108.35	
	Nr. 3	plien	100	Viršus 1.85 Apačia	108.35	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		