

Vandentekio šulinys

(Kontaminacija)

Vilnius

(Miestas)

(Išrengimo data, mėn., pas.)

Eidukevičiaus

(Gatv.)

(12 181 KORTELE


3819 1/1-D-10

(Planšto nomenklatura)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

ŠULINIO PĖDVALI (Matavimys duoti m)

Vertikalius



Horizontalus



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynas
Dangtis	kel.	0.65	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	109.63	Kopėčios (Medžiaga, kiekis)
Zemė	gr.	◇◇◇◇◇◇	00	109.63	Ar yra vandens? nėra
Senos	bet.	◇◇◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇	Ar yra dujų? nėra
Dugnas	bet.	1.99 x 1.15	2.05	107.58	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	kel. 150	Viršus Apačia	1.65 107.98	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS
	Nr. 2	kel. 150	Viršus Apačia	1.65 107.98	
	Nr. 3	kel. 150	Viršus Apačia	1.65 107.98	
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		
					Objekto Nr. 01-3/1103
					Sudarė J. Jakubas (parašas) (pavardė)
					Patikrino M. Škuaravičius (parašas) (pavardė)
					1976 m. X mėn. 18 d.
					(Išrengimo tyrimo data)