

KE

Šulinio

Nr. () 79

KORTELE

(Komunikacijos)

(Inžinerinio paveldinimės)

Vilnius

Rinktinės

111-D-10

(Miesto)

(Gatvė)




(Paveldinimo marmenklė)

ŠULINIO TROVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BŪKLINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangio	Altitudė	Lipynė 5
Dangis		bet.	600		109.26	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	1.75	107.61	Pastaba
Pavardė	Nr. 1	plast.	160	Viršus		
				Apačia	1.55	107.31
	Nr. 2	plast.	160	Viršus		
				Apačia	1.85	107.41
	Nr. 3	plast.	100	Viršus		
				Apačia	1.31	107.95
	Nr. 4	plast.	100	Viršus		
Pavardė				Apačia	1.31	107.95
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 01-3/6426
						Sudarė (parašas) (pavardė)
						Patikrino (parašas) (pavardė)
						19.97 m... 0.6... mėn... d.
						(Inžinerinio tyrimo data)