

KF

Šulinio

Nr. () 86

KORTELE

Komunikacijos

(Inžinerinio paveldinimo)

Vilnius

Rinktinės

111-D-10

(Miestas)

(Gatvė)



(Objekto apibūdinimas)

ŠULINIO PLOČIAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BRUŽINYS

Vertikulinis

Horizontalis



Pav. žymas	Medžiaga	Plotas	Atstumas nuo dangio	Altitudas	Lipynės
Dangis	ket.	600		109.66	11 (Medžiaga, kiekis)
Sen					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	3,70	105.96	Pastabos
Vertikalinis	Nr. 1	g. b.	300	Viršus	
				Apačia	3.82 105.84
	Nr. 2	g. b.	300	Viršus	
				Apačia	3.82 105.84
	Nr. 3	plast.	160	Viršus	
				Apačia	2.99 106.72
	Nr. 3 ^a	plast.	160	Viršus	
				Apačia	3.82 105.84
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	

Inžinerinių tyrimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/6428

Sudarė

Patikrino

1997. m. 06 mėn. 2 d.

(Inžinerinio tyrimo data)