

| Pavadinimas |       | Medžiaga | Diametras   | Atstumas nuo dangčio  | Altitudė | Lipynės .... Kapišio? ...<br>(Medžiaga, kiekis)    |
|-------------|-------|----------|-------------|-----------------------|----------|----------------------------------------------------|
| Dangtis     |       | Ketus    | 0.65        |                       | 110.36   | Ar yra vandens? .....                              |
| Žemė        |       | gr.      |             | 0.00                  |          | Ar yra dujų? .....                                 |
| Sienos      |       | bet.     |             |                       |          | Pastabos .. H.A. = 110.34.                         |
| Dugnas      |       | bet.     | 2.00 x 1.50 | 2.88                  | 107.48   | .....                                              |
| Vamzdžiai   | Nr. 1 | Ketus    | 200         | Viršus 2.47<br>Apačia | 107.89   | .....                                              |
|             | Nr. 2 | -II-     | 200         | Viršus 2.47<br>Apačia | 107.89   | Inžinerinių tyrinėjimų<br>INSTITUTAS               |
|             | Nr. 3 | -II-     | 200         | Viršus 2.47<br>Apačia | 107.89   | Objekto Nr. 01-3/UD3 ....                          |
|             | Nr. 4 |          |             | Viršus<br>Apačia      |          | Sudarė P. R. atkowskas /<br>(parašas) (pavardė)    |
|             | Nr. 5 |          |             | Viršus<br>Apačia      |          | Patikrinė P. R. atkowskas /<br>(parašas) (pavardė) |
|             | Nr. 6 |          |             | Viršus<br>Apačia      |          | 1977 m. ... .. mėn. ... d.                         |
|             | Nr. 7 | /        |             | Viršus<br>Apačia      |          | (Irenginio tyrinėjimo data)                        |