

<u>Vandens tiekimas</u> (Komunikacija)		kameros (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>151</u> KORTELE	
<u>Vilniaus</u> (Miestas)		<u>Valvė</u> (Gatvė)		<u>111-D-13</u> (Planšeto numeracija)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duotai m)

(20)

(0,40)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis		ket.	650		107,88	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0,0	107,88	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	130 x 130	2,40	107,48	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus 2,02	107,80	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>132231/1</u> Sudarė <u>Pa. Kity</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Pa. Kity</u> (parašas) (pavardė) 1978 m. 82 ... mėn. 24 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	"	100	Viršus 2,02	107,80	
	Nr. 3	"	50	Viršus 2,10	107,78	
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
				Apačia		
				Apačia		
				Apačia		
				Apačia		
				Apačia		
				Apačia		