

3842 111-D-13

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД	Колодец № <u>4а-121</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Дзержинского</u>	Лето № _____	19 <u>62</u> г.	
Чертеж колодца М. 1: <i>Водопроводная задвижка</i>		О т м е т к и				
		Крыши	Дно	Трубы		
		109.77				
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы л. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Новый H=
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон.	Подкл.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Старый H=
Скобы	Чугун					
Год стронт.	19	Разводящая	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий
		Объект <u>2280</u>				
		Инв. №	Гл. геодезист			<i>Ногус</i> <i>Рагис</i> <i>Пегура</i>
			Рук. группы			
		Дата <u>14. II - 62</u>	Исполнитель			
			Чертил			
			Проверил			

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3736-5000