




3842 111-D-13

КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>16-8</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Дзержинского</u>	Дело № _____	19 <u>2</u> г.		
Чертеж колодца М 1:50 по ф  		О т м е т к и			П Р И В Я З К А  ул. Дзержинского			
		Крышка	Лотка				Труба	
		у входа	у выхода	подкл. №			подкл. №	
109,15	105,59	105,58						
О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б					
Крышка чугунная			Вход		Выход			
Стены кирп. бет.			диам.	матер.	диам.	матер.		
Дно кирп. бет.			150	кирп.	150	кирп.		
Скобы 6			Подкл. №		Подкл. №			
Наличие воды			диам.	матер.	диам.	матер.		
Наличие газа			Институт проектирования городского и сельского строительства		Отдел изысканий			
Год строительства 19			Объект 2280		1			
Ив. №			Гл. геодезист		Юрине			
Дата			Рук. группы		Даме			
Исполнитель			Чертил		Пегурба			
Проверил			[Signature]		[Signature]			