

3841

44-D-13

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 102/12

Город Вильнюс

Улица Дзержинского

Дело №


1967 г.

Чертеж колодца
М 1:50
по 4-й

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. № 7
109.16	106.01	105.99	106.90	106.57

П Р И В Я З К А



ул. Дзержинского

3 км 62

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. № 4	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	кеф.	150	кеф.	100	кеф.	100	чуг.
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы 5	Объект 2280							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист						1000 м
Наличие газа	Дата	Рук. группы						Вачис
		Исполнитель		А. Г. / 5				Гегура
		Чертил						
Год строительства 19	с.п.с.г.г.	Проверил						

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000