


Vandens Nr. (13) 168 KORTELE		3842-111-0-13
(Įrenginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
1974	Vilnius	Dzūkiskio
(Įrenginio pastatymo metal)	(Miestas)	(Gatvė)


SULINIO PLOVIAI:

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Piešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	bet.	0.65		110.20
Zemė	gr.		0.00	110.20
Sienos	bet.			
Dugnas	bet.	1.80 x 1.60	2.52	107.68

Lipynės 4 ...
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ..

Ar yra dujų? ..

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 01-3/410

Sudarė *[Signature]*
(parašas) (pavardė)Patikrino *[Signature]*
(parašas) (pavardė)1974 m. 12 mėn. 16 d.
(Kortelės sudarymo data)

Vamzožiai

Nr. 1	pl.	150	Viršus Apačia	2.00	108.20
Nr. 2	-11-	150	Viršus Apačia	2.00	108.20
Nr. 3	-11-	50	Viršus Apačia	2.10	108.10
Nr. 4			Viršus Apačia		
Nr. 5			Viršus Apačia		
Nr. 6			Viršus Apačia		
Nr. 7			Viršus Apačia		