

344


ITI Nr. 91^aNaudotiekio
(Komunikacija)kaimas
(Inginio pavadinimas)

Nr. (2) 30 KORTELE



Miestas
(Miestas)H. Manto
(Gatvė)3842, III-D-13
(Planšeto nomenklatura)ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)
(0 0)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	0.65		109.54	
Zemė	gr.		0.00	109.54	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	2.00 x 1.60	2.52	107.02	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	pl.	100	Viršus Apačia 2.27	107.27
	Nr. 2	pl.	100	Viršus Apačia 2.27	107.27
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 3842, III-D-13
					Sudarė [parašas] (parašas) (pavardė)
					Patikrino [parašas] (parašas) (pavardė)
					1978 m. mėn. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)