

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 701/34

Город Вильнюс

Улица Дарбинского

Дело №


19 с. г.

Чертеж колодца
М 1: 50
по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
109.25	106.29	106.23	106.62	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 5

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	к/ф.	150	к/ф.	100	ч/ч.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

6 I 62

Нодис

Рачис

Бичу/оа