

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 100/51

Город Вильнюс

Улица Зигфримовского

Дело №


19.62 г.

Чертеж колодца
М 1:50
по 17-17

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
109.27	106.47	106.92	106.62	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 5

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	к/ф.	150	к/ф.	150	к/ф.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Проверил
	Рук. группы	Исполнитель		