

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 99-72



Город Вильнюс

Улица Дзержинского

Дело №

19 57 г.


Чертеж колодца
М 1: 50
по А-А'



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	1) у входа	2) у выхода	подкл. № 3	подкл. №
109.31	106.95	106.61	106.66	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка чугунная								
Стены кирп. бет.	150	к/ф.	150	к/ф.	100	к/ф.		
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы 5	Объект 22 80							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Нодис		
Наличие газа		Рук. группы				Дачис		
Год строительства 19	Дата	Исполнитель		А.Г.С.		Бегунов		
		Чертил						
		Проверил						