




3841 111-0-13

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД		Колодец № 17/24	Город Вильнюс	Улица Гудвинского	Дело №	19 62 г.							
Чертеж колодца М. 1: 50 по в-д  			Отметки <table border="1"> <thead> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>109.55</td> <td>107.15</td> <td>107.37</td> </tr> </tbody> </table>		Крыши	Дно	Трубы	109.55	107.15	107.37	П Р И В Я З К А 		Гудвинского
			Крыши	Дно	Трубы								
109.55	107.15	107.37											
О П И С А Н И Е													
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы л. матер.	Фасон части	Залож. шт.	Гидр. тип.							
Крышки	Чугун	Магистр.	$d = 15$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Новый $H =$							
Стены	Кирпич, бетон.		Подкл.		$d =$ чуг. жел.	$d =$ Р. Ф.	Старый $H =$						
Дно	Бетон. /чугун	Разводящая		$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Московский $H =$						
Скобы 3	Чугун		Подключ.	$d =$ чуг. жел.			$d =$ Р. Ф.	Колонка водоразб.					
Год строят.	19												
Налич. воды													
Налич. газа													
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий							
Объект 2: 80													
Инв. №	Гл. геодезист			Нодис									
	Рук. группы			Дамис									
	Исполнитель			Горупа									
Дата	Чертил												
	Проверил												

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3756-5000