

3842 111-D-13

Форма 55 гс

ВОДСПРОВОД		Колодец № 11-59	Город Вильнюс	Улица Дзержинского	Лето №	19 62 г.	
Чертеж колодца М. 1: 50 по Д. А.		Отметки		ПРИВЯЗКА 			
		Крыши	Дно				Трубы
		109.34	106.83	107.30			
О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залуж. шт.	Гидр. тип.	
Крышки	Чугун	Магистр.	$d = 100$		$d =$	Новый	
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$	
Дно	Бетон. Чугун	Подкл.	$d =$		$d =$	Старый	
Скобы 4	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$	
Год строит.	19	Разводящая	$d =$		$d =$	Московский	
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$	
Налич. газа		Подключ.	$d =$		$d =$	Колонка	
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.	
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2280		Инв. №		Гл. геодезист		Юсис	
				Рук. группы		Дакис	
				Исполнитель		Бичуфас	
				Дата 22.1.62 г.			
				Чертил			
				Проверил			

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 330-5000