



ВОДОПРОВОД		Колодец № 3	Город Вильнюс	Улица Гедиминаса	Дело №	19 67 г.						
Чертеж колодца М. 1: 50 по д-12 		Отметки <table border="1"> <thead> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>109.54</td> <td>106.41</td> <td>106.29</td> </tr> </tbody> </table>			Крыши	Дно	Трубы	109.54	106.41	106.29	ПРИВЯЗКА 	
		Крыши	Дно	Трубы								
109.54	106.41	106.29										
О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.						
Крышки	Чугун	Магистр.	$d = 300$		$d =$	Новый						
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$						
Дно	Бетон. 2/0.4	Подкл.	$d = 300$		$d =$	Старый						
Скобы S	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$						
Год стронт.	19	Разводящая	$d =$		$d =$	Московский						
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$						
Налич. газа		Подключ.	$d =$		$d =$	Колонка						
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.						
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий						
		Объект 2280										
		Инв. №	Гл. геодезист		Носиле							
			Рук. группы		Зайцев							
		Дата	Исполнитель	Хижин	Бухаров							
			Чертил									
		Проверил										