





3842 111-D-13

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД		Колодец № 75-6	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Безручненского</u>	Лето №	19 <u>62</u> г.							
Чертеж колодца М. 1: 50 по д-у  		Отметки <table border="1"> <thead> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>109.14</td> <td>106.79</td> <td>107.10</td> </tr> </tbody> </table>		Крыши	Дно	Трубы	109.14	106.79	107.10				
		Крыши	Дно	Трубы									
109.14	106.79	107.10											
О П И С А Н И Е													
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвнж. шт.	Гидр. тип.							
Крышки	Чугун	Магистр.	d = 100 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Новый H =							
Стены	Кирпич. бетон.												
Дно	Бетон. грун.	Подкл.	d = 100 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Старый H =							
Скобы 4	Чугун												
Год строит.	19	Разводящая	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Московский H =							
Налич. воды													
Налич. газа		Подключ.	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Колонка водоразб.							
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий							
Объект 2280		Инв. №	Гл. геодезист Рук. группы Исполнитель										
Дата 22.7.62 г.			Чертит Проверил										

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 336-5000