

111

111-D-19 ITI Nr. 91^aVandentiekio
(Komunikacija)Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Nr. (15) 122 KORTELE

Vilnius
(Miestas)Čarpas
(Gatvė)3851
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės ... kopėjos (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	beton	0.65		109.90	Ar yra vandens?
Žemė	gr.		0.0	109.90	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos ... A) 109.86
Dugnas	beton	165x220	2.27	107.63	
Vamzdžiai	Nr. 1	pl.	100	Viršus 1.92 Apačia	107.98
	Nr. 2	pl.	100	Viršus 1.92 Apačia	107.98
	Nr. 3	pl.	100	Viršus 1.92 Apačia	107.98
	Nr. 4	pl.	100	Viršus 1.92 Apačia	107.98
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7	218		Viršus Apačia	
					1977. m. mėn. 7. d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)
					Objekto Nr. 01-31/544....
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Sudarė ... (parašas) (pavardė)
					Patikrino ... (parašas) (pavardė)