

61

111-D-19

ITI Nr. 91^a

Fekal kanal
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (70) 71

KORTELE

Vilnius
(Miestas)


Čarna
(Gatvė)

3851
(Planšeto numerizacija)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖČINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 8 ... metal ... (Medžiaga, kiekis)		
Dangtis		metal	650		110 48	Ar yra vandens?		
Žemė		grunt		0.00	110 48	Ar yra dujų?		
Sienos		beton				Pastabos		
Dugnas		beton	1000	329	107 19			
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
				Apačia	338			107 10
	Nr. 2	keram	200	Viršus		Objekto Nr. ... 01-31/11/02 ...		
				Apačia	340			107 08
	Nr. 3	keram	150	Viršus		Sudarė	K. Pelnis (parašas) P. P. P. (pavardė)	
				Apačia	340			107 08
	Nr. 4	keram	100	Viršus		Patikrino	M. Liubartaitis (parašas) (pavardė)	
				Apačia	327			107 21
	Nr. 5			Viršus		1977. m. kovo 1 d. (Irenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus				
				Apačia				