

KF
(komunikacija)

šulinys
(tęgimo pavadinimas)

Nr. 98

KORTELE

Vilnius
(miestas)

S. Žukausko
(gatvė)


111-D-4
(planeto nomenklatura)

9



Šulinio pjūvis

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	650		125.64	Ar yra vandens?
Zemė					Ar yra dujų?
Sienos	g./b.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	6.18	119.46	
Varždžiai	1	PVC	200	Viršus Apačia	4.54 121.10
	2	PVC	200	Viršus Apačia	6.34 119.20
	1 ^a	PVC	200	Viršus Apačia	6.18 119.46
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
					Objektas:
					Sudarė B. Karvelis (v. pavardė) (parašas)
					Patikrino J. Šalkauskas (v. pavardė) (parašas)
					2002 09 (tęgimo tyrimo data)