

6

193 ITI Nr. 91

Fekalinė k. šulinys

Nr. (8) ~~100~~ KORTELĖ

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

N. Lius

Želvyrio

(Miestas)

(Gatvė)


(Planšeto nomenklatura)

3816 11-0-5



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>Smėlis</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		Keturi	0.69		108.90	Ar yra vandens?
Žemė		grunt		0.00	108.90	Ar yra dujų?
Sienos		beton				Pastabos
Dugnas		beton	1.00	2/6	106.74	
Vamzdžiai	Nr. 1	Keram	150	Viršus Apačia 229	106.61	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS
	Nr. 2	Keram	150	Viršus Apačia 229	106.61	
	Nr. 3	Keturi	100	Viršus Apačia 229	106.66	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. 01-31.1783..
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <i>K. Z. Petrauskas</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		1980. m. ... 28 ... mėn 12. d. (Įrenginio tyrimo data)