

16

112 ITI Nr. 91

<u>Fekoline k. šulinys</u> (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)		Nr. (40) 130 KORTELE	
<u>N. Crinis</u> (Miestas)		<u>Želgino</u> (Gatvė)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės smėlė (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		keturi	0.69		109.22	
Žemė		grunt		0.00	109.22	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	1.00	2.49	106.93	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	keram	150	Viršus Apačia 234	106.78	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. ... 21.31.178.3... Sudarė ... (parašas) (pavardė) Patikrino ... (parašas) (pavardė) 1980 m. ... 06 ... mėn. 12 d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	keram	150	Viršus Apačia 235	106.77	
	Nr. 3	keturi	100	Viršus Apačia 234	106.85	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		