

6

ITI Nr. 91

<u>Vandentiekio kamera</u> (Kommunikacija) (Ingininio pavadiniimas) <u>Nilnius</u> <u>Žalgirio</u> (Miestas) (Gatvė)		Nr. (36) <u>166</u> KORTELE <u>3316 III-D-6</u> (Planšeto nomenklatura)				
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS				
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės kopėčių (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ketin	0.65	/	108.78	Ar yra vandens?	
Žemė	grunt	/	0.00	108.78	Ar yra dujų?	
Sienos	beton	/	/	/	Pastabos	
Dugnas	beton	1.00	2.36	106.42		
Vamzdžiai	Nr. 1	Ketin	100	Viršus 176 Apačia	107.02	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	Ketin	100	Viršus 176 Apačia	107.02	
	Nr. 3	Ketin	100	Viršus 176 Apačia	107.02	
	Nr. 4	Ketin	100	Viršus 183 Apačia	106.95	
	Nr. 5			Viršus Apačia		Objekto Nr. 431.123....
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
	Sudarė K. P. (Parašas) (Pavardė)					Patikrino (Parašas) (Pavardė)
	1980. m. 06. mėn. (2. d.)					
	(Ingininio tyrinėjimo data)					