

13

208 ITI Nr. 91

<u>Fekalinė k.</u> (Komunikacija)	<u>Sulinyš</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (30) <u>798</u> KORTELE
<u>N. Bruin</u> (Miestas)	<u>Dalyvinė</u> (Gatvė)	<u>391E III-2-6</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		kelin	0.65		108.52	
Žemė		grunt.		0.00	108.52	Ar yra vandens? ...
Sienos		bet.				Ar yra dujų? ...
Dugnas		bet.	1.00	2.22	106.20	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	orba	200	Viršus		
				Apačia	2.44	105.98
	Nr. 2	ker.	200	Viršus		
				Apačia	2.44	105.98
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS			Objekto Nr. <u>21.3/1.283</u>	
			Sudarė	<u>K. Petkevičius</u> (parašas) (pavardė)
			Patikrino	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
			19 <u>86</u> m. ... <u>12</u> mėn. <u>12</u> d.	
			(Įrenginio tyrinėjimo data)	