




<u>Fekalinė k.</u> (Komunikacija)	<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (3) <u>203</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>M. Krylovo</u> (Gatvė)	<u>3824-111-2-6</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>metai</i> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketin	0.65		109.21	Ar yra vandens?	
Žemė		grunt.		0.00	109.21	Ar yra dujų?	
Sienos		beton.				Pastabos <i>gre</i> <i>naudoti o y</i>	
Dugnas		beton	1.00	2.63	106.58		
Vamzdžiai	Nr. 1	beton.	300	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
				Apačia	2.77		
	Nr. 2	beton.	300	Viršus		Objekto Nr. <i>01-31.1865...</i>	
				Apačia	2.77		
	Nr. 3	arba.	200	Viršus		Sudarė <i>KP</i> <i>Petrovskai</i> (parašas) (pavardė)	
				Apačia	2.71		
	Nr. 4	beton	300	Viršus		Patikrino <i>Alvay</i> (parašas) (pavardė)	
				Apačia	2.72		
	Nr. 5			Viršus		1980. m. mėn. 21. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			