


<u>Fekalinis</u> (Komunikacija)		<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>2</u>) <u>243</u> KORTELE	
<u>Nikūnis</u> (Miestas)		<u>Krylovo</u> (Gatvė)		<u>3824/111-D-7</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)


(0.0)

(0.84)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 4 met. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		betonas	0.65		109.17	
Žemė		grunt.		0.00	108.87	Ar yra vandens?
Sienos		beton.			108.89	Ar yra dujų?
Dugnas		beton.	1.00	217	106.79	Paatobos
Vamzdžiai	Nr. 1	beton.	300	Viršus Apačia 232	106.57	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	beton.	300	Viršus Apačia 232	106.57	
	Nr. 3	beton.	200	Viršus Apačia 220	106.69	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Objekto Nr. 01-311864...
						Sudarė <u>Kietys Petras</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>Alvydas</u> (parašas) (pavardė)
						1979 m. 12 mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)