





<u>Fekelini t</u> (Komunikacija) <u>N. Luun</u> (Miestas)	<u>Sulinys</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>Krylovo</u> (Gatvė)	Nr. (<u>22</u>) <u>316</u> KORTELE <u>1827 III-D-7</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
Vertikalinis 		
Horizontalinis 		

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketin.	0.65		108.97	
Žemė	grunt.		0.00	108.90	Ar yra vandens?
Sienos	bet.			109.47	Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1.00	1.84	107.06	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	100	Viršus 189	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 61-31.1866...
	Nr. 2	keram.	150	Apačia 193	
	Nr. 3			Viršus	
	Nr. 4			Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	1979 m. ... 21 ... mėn. 25 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)