

85

<u>Komunikacija</u> (Komunikacija) <u>Nilunas</u> (Miestas)	<u>Kamera</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>Zemės</u> (Gatvė)	Nr. (<u>6</u>) <u>92^a</u> KORTELE <u>3804 111-D-7</u> (Planšetinio nomenklatura)
--	---	--

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>kopecios</u> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	kelin.	0.65		109.97		
Žemė	grunt.		0.00	109.97	Ar yra vandens?	
Sienos	bet.				Ar yra dujų?	
Dūgnas	bet.	1.00	3.12	106.85	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	kelin.	200	Viršus 275 Apačia	107.22	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-312061</u> Sudarė <u>K. K. K.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Alvydas</u> (parašas) (pavardė) 197.6 m. ... X" ... mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	kelin.	200	Viršus 275 Apačia	107.22	
	Nr. 3	kelin.	150	Viršus 275 Apačia	107.22	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7	86		Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		