

211^a ITH Nr. 91^aVandentiekis
(Komunikacija)Kameras
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (4) II KORTELE

Vilnius
(Miestas)M. Knylovo
(Gatvė)


3827-111-D-7

(Planšto nomenklatūra)


ŠULINIO PIUVALAI (Matavimų duot: m)

SPIRŠIMO BRĖŽINYS


Vertikalinis



Horizontalinis



M. Knylovo p. v.



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės ... Kapacijos ...
Dangtis	Kietas	0.65		109.15	(Medžiaga, kiskis)
Žemė	gr.		0.00	108.85	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų? 109.15
Dugnas	bet.	2.00x2.00	2.62	106.23	Pastabos H.A. = 108.92
Vamzdžiai	Nr. 1	Kietas	Viršus 2.08	106.77	... 3-4. vamzdžiai užsk. ... liniai
	Nr. 2	- II -	Viršus 2.08	106.77	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 3	- II -	Viršus 2.08	106.77	
	Nr. 4	- II -	Viršus 2.08	106.77	Objekto Nr. 01-3/1266
	Nr. 5		Apačia		Sudarė [Signature] (pavardė)
	Nr. 6		Viršus		Patikrino [Signature] (pavardė)
	Nr. 7		Apačia		1979 m. ... 03 ... m. ... 11 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)