




Канализация	Колодец № 1	Город <i>V. Pains</i>	Улица <i>Delegatskij - korne</i>	Дело №	19 61 г.														
Чертеж колодца М 1: 50  2, p 150 		О т м е т к и <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>103.41</td> <td>107.19</td> <td>107.16</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	103.41	107.19	107.16		
Крышка	Лотка		Труба																
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №															
103.41	107.19	107.16																	
		П Р И В Я З К А  Delegatskij g-ye																	
О П И С А Н И Е																			
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																	
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №											
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.										
Стены кирп. бет.		150	кожан.	150	кожан.														
Дно кирп. бет.		Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий													
Скобы <i>У</i>		Объект <i>2280</i>																	
Наличие воды <i>ниже</i>		Инв. №	Гл. геодезист				<i>Juolis</i>												
Наличие газа <i>—</i>			Рук. группы				<i>Davyd</i>												
Год строительства 19		Дата <i>1962.10</i>	Исполнитель				<i>S. J. J.</i>												
			Чертил																
			Проверил																