



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>32-101</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Взвешивающего</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.			
Чертеж колодца М 1: 50 по А-А 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 				
		Крышка	Лотка			Труба		
		у входа	у выхода			подкл. №	подкл. №	
10868	106 35	106, 30						
О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б					
Крышка чугунная			В х о д		В ы х о д			
Стены кирп. бет.			диам.	матер.	диам. матер.			
Дно кирп. бет.			150	к/ф.	150 к/ф.			
Скобы 3			Институт проектирования городского и сельского строительства					
Наличие воды			Отдел изысканий					
Наличие газа			Объект 2280					
Год строительства 19			Инов. №	Гл. геодезист	Норме			
			Рук. группы	Даше	Бегуло			
			Исполнитель	А. Л. С.				
			Дата	Чертит				
			30.1.62	Проверил				